

pro měření elektrických veličin  
v silnoproudé sítí



### Použití

Multipřevodníky řady **SINEAX DME 4** (obr. 1) snímají současně více veličin elektrické sítě a převádí je na 2 resp. 4 analogové výstupní signály a na 4 resp. 2 impulsní výstupní signály.

Impulsní výstupy lze použít ke kontrole mezních hodnot měřených veličin nebo jako elektroměry. Sepnutí výstupů mezních hodnot je možné naprogramovat v závislosti až na 3 různých měřených veličinách pomocí logických operací AND / OR.

Rozhraní **RS 232** slouží u multipřevodníků k programování prostřednictvím osobního počítače a software a k řešení zajímavých doplňkových funkcí.

Jmenujme nejdůležitější parametry, které se dají naprogramovat: všechny běžné měřicí zapojení, měřené veličiny, jmenovité hodnoty vstupních veličin, přenosové vlastnosti pro každou výstupní veličinu atd.

K doplňkovým funkcím patří mimo jiné: kontrola síťového systému, zobrazení a zaznamenávání naměřených hodnot na monitoru osobního počítače, simulace výstupů jakož i tisk typových štítků.

Převodníky splňují důležité požadavky a předpisy ohledně **elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti** (IEC 1010 příp. EN 61 010). Jejich vývoj, výroba a kontrola probíhají podle **normy jakosti ISO 9001 / EN 29 001**.

### Charakteristika

- Současné měření více veličin silnoproudé sítě / Úplná kontrola nepravidelně zatížené čtyřvodičové trojfázové sítě. Jmenovité vstupní proud 1 až 6 A, jmenovité vstupní napětí 57 až 400 V (fázové napětí) příp. 100 až 693 V (sdružené napětí)
- Jeden typ pro všechny typy silnoproudé sítě a pro všechny měřené veličiny


Měřené veličiny	Výstup	Typy
Proud, napětí (rms), činný, jalový, zdánlivý výkon $\cos \varphi$ , $\sin \varphi$ , účiník Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřicí funkce s bimetalovým systémem) Funkce vlečného ukazatele pro měření IB Frekvence Střední hodnota proudu se znaménkem činného výkonu (pouze síť)	2 analogové výstupy a 4 impulsní výstupy	DME 424
	4 analogové výstupy a 2 impulsní výstupy	DME 442

- Vstupní napětí až 693 V (sdružené napětí)
- 6 výstupů (2A + 4Č nebo 4A + 2Č)
- Univerzální analogové výstupy (programovatelné)
- Univerzální impulsní výstupy (elektroměry, mezní hodnoty)
- Vysoká přesnost: frekvence 0,15%, U/I 0,2%, P 0,25% (při referenčních podmínkách)
- 2 příp. 4 integrované elektroměry



Obr. 1. Univerzální základní provedení SINEAX DME 442 v pouzdru T24 upevněný na liště.

- Windows kompatibilní software s ochranou pomocí hesla pro programování, analýzu dat, simulaci, testování/nastavení stavů čítačů
- Možnost napájení AC nebo DC pomocí univerzálního síťového dílu
- Upevnění převodníků prostřednictvím západkového mechanismu na lištu nebo pomocí šroubů na stěnu



1 = vstupní transformátor

2 = multiplexer

3 = paměťový stupeň

4 = A/D-převodník

5 = mikroprocesor

6 = galvanické oddělení


7 = D/A-převodník

8 = výstupní zesilovač/ paměťový stupeň

9 = impulsní výstup (otevřený kolektor)

10 = programovací rozhraní RS-232

11 = napájení



Obr. 2. Blokové schéma.

A, B, C, D = analogové výstupy; E, F, G, H = impulsní výstupy.

### Symboly a jejich význam

Symboly	Význam
X	Měřená veličina
X0	Počáteční hodnota měřené veličiny
X1	Bod zlomu měřené veličiny
X2	Koncová hodnota měřené veličiny
Y	Výstupní veličina
Y0	Počáteční hodnota výstupní veličiny
Y1	Bod zlomu výstupní veličiny
Y2	Koncová hodnota výstupní veličiny
U	Vstupní napětí
Ur	Jmenovitá hodnota vstupního napětí
U 12	Sdružené napětí mezi vodiči L1 a L2
U 23	Sdružené napětí mezi vodiči L2 a L3
U 31	Sdružené napětí mezi vodiči L3 a L1
U1N	Fázové napětí mezi vodičem L1 a nulovým vodičem N
U2N	Fázové napětí mezi vodičem L2 a nulovým vodičem N
U3N	Fázové napětí mezi vodičem L3 a nulovým vodičem N
UM	Střední hodnota napětí $(U1N + U2N + U3N) / 3$
I	Vstupní proud
I1	Fázový proud ve vodiči L1
I2	Fázový proud ve vodiči L2
I3	Fázový proud ve vodiči L3
Ir	Jmenovitá hodnota vstupního proudu
IM	Střední hodnota proudu $(I1 + I2 + I3) / 3$
IMS	Střední hodnota proudu se znaménkem činného výkonu (P)
IB	Efektivní hodnota proudu s velkou časovou konstantou (měřící funkce s bimetalovým systémem)
IBT	Časová konstanta pro IB
BS	Funkce vlečného ukazatele pro měření efektivní hodnoty IB
BST	Časová konstanta pro BS
φ	Úhel fázového posunutí mezi proudem a napětím
F	Frekvence vstupní veličiny
Fn	Jmenovitá hodnota frekvence
P	Činný výkon sítě $P = P1 + P2 + P3$
P1	Činný výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový bod N)
P2	Činný výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový bod N)
P3	Činný výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový bod N)

Symboly	Význam
Q	Jalový výkon sítě $Q = Q1 + Q2 + Q3$
Q1	Jalový výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový bod N)
Q2	Jalový výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový bod N)
Q3	Jalový výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový bod N)
S	Zdánlivý výkon sítě $S = \sqrt{(I_1^2 + I_2^2 + I_3^2)} \cdot \sqrt{(U_1^2 + U_2^2 + U_3^2)}$
S1	Zdánlivý výkon fáze 1 (fázový vodič L1 a nulový bod N)
S2	Zdánlivý výkon fáze 2 (fázový vodič L2 a nulový bod N)
S3	Zdánlivý výkon fáze 3 (fázový vodič L3 a nulový bod N)
Sr	Jmenovitá hodnota zdánlivého výkonu sítě
PF	Koečicient činného výkonu $\cos \varphi = P/S$
PF1	Koečicient činného výkonu fáze 1 $P1/S1$
PF2	Koečicient činného výkonu fáze 2 $P2/S2$
PF3	Koečicient činného výkonu fáze 3 $P3/S3$
QF	Koečient jalového výkonu $\sin \varphi = Q/S$
QF1	Koečient jalového výkonu fáze 1 $Q1/S1$
QF2	Koečient jalového výkonu fáze 2 $Q2/S2$
QF3	Koečient jalového výkonu fáze 3 $Q3/S3$
LF	Účiník sítě $LF = \text{sgn}Q \cdot (1 -  PF )$
LF1	Účiník fáze 1 $\text{sgn}Q1 \cdot (1 -  PF1 )$
LF2	Účiník fáze 2 $\text{sgn}Q2 \cdot (1 -  PF2 )$
LF3	Účiník fáze 3 $\text{sgn}Q3 \cdot (1 -  PF3 )$
c	Koečient základní chyby
R	Výstupní zátěž
Rn	Jmenovitá hodnota výstupní zátěže
H	Napájení
Hn	Jmenovitá hodnota napájecího napětí
CT	Převodní poměr proudového transformátoru
VT	Převodní poměr napěťového transformátoru

## Použité předpisy a normy

DIN EN 60 688	Převodníky pro převod střídavých veličin na stejnosměrné veličiny; převodníky pro všeobecné aplikace
IEC 1010 příp. EN 61 010	Bezpečnostní předpisy pro elektrické měřicí, řidící, regulační a laboratorní přístroje
EN 60529	Stupně krytí dané pouzdrem (kód IP)
IEC 255-4, odst. E5	Test vysokofrekvenčního rušení (pouze statická relé)
IEC 1000-4-2, 3, 4, 6	Elektromagnetická kompatibilita zařízení na měření a řízení průmyslových procesů
VDI/VDE 3540, list 2	Spolehlivost měřicích, řidících a regulačních přístrojů (klimatické třídy přístrojů a příslušenství)
DIN 40 110	Střídavé veličiny
DIN 43 807	Označení pípojů
IEC 68 / 2-6	Základní kontrolní metody pro ochranu životního prostředí, sinusové oscilace
EN 55011	Elektromagnetická kompatibilita zařízení techniky na zpracování informací a telekomunikační techniky Mezní hodnoty a měřicí metody pro vysokofrekvenční rušení zařízení informační techniky
IEC 1036	Střídavé statické elektroměry pro činnou energii (třídy 1 a 2)
DIN 43864	Proudové rozhraní pro přenos impulsů mezi impulsním elektroměrem a tarifním přístrojem
UL 94	Testy hořlavosti plastických materiálů pro součásti v přístrojích a zařízeních

## Technické údaje

### Vstupy

Vstupní veličiny:	viz tab. «Dodávané varianty»
Měřicí rozsahy:	viz tab. «Dodávané varianty»
Tvar křivky:	sinusový
Jmenovitá frekvence:	50...60 Hz; 16 2/3 Hz
Vlastní spotřeba:	Napěťový obvod: $\leq U^2/300 \text{ k}\Omega$ podmínka: značení XH01 ... XH10 Proudový obvod: $0,3 \text{ VA} \times I / 5 \text{ A}$
Mez vybuzení:	1,2 Ur 1,5 Ir

### Trvale přípustné překročení vstupních veličin

<b>Proudový obvod</b>	10 A	při 400 V v jednofázové střídavé síti při 693 V v trojfázové síti
<b>Napěťový obvod</b>	480 V 831 V	jednofázová střídavá síť trojfázová síť

### Přípustné krátkodobé překročení vstupních veličin

Veličina	Doba trvání překročení	Počet překročení	Doba mezi dvěma následujícími překročeními
<b>obvod</b>	při 400 V v jednofázové střídavé síti při 693 V v trojfázové síti		
100 A	3 s	5	5 min.
250 A	1 s	1	1 hodina
<b>Napěťový obvod</b>	při 1 A, 2 A, 5 A		
Jednofázová střídavá síť 600 V při $H_{\text{interní}}: 1,5 \text{ Ur}$	10 s	10	10 s
Trojfázová síť 1040 V při $H_{\text{interní}}: 1,5 \text{ Ur}$	10 s	10	10 s

### Analogové výstupy

Pro výstupy A, B, C a D platí:

Výstupní veličina Y	Vnuzený stejnosměrný proud	Vnuzené stejnosměrné napětí
Koncové hodnoty Y2	viz tab. „Dodávané varianty“	
Max. hodnoty výstupní veličiny při překročení vstupní veličiny a/nebo $R = 0$	1,25 . Y2	40mA
$R \rightarrow \infty$	30 V	1,25 Y2
Jmenovitý rozsah výstupní zátěže	$0 \leq \leq 7,5 \text{ V} / Y2 \leq \leq 15 \text{ V} / Y2$	$Y2 / 2 \text{ mA} \leq \leq Y2 / 1 \text{ mA} \leq \leq \infty$
Zvlnění výstupní veličiny (špička – špička)	$\leq 0,005 \text{ Y2}$	$\leq 0,005 \text{ Y2}$

Výstupy A, B, C a D lze provozovat nakrátko nebo naprázdno. Jsou galvanicky oddělené navzájem a od všech ostatních obvodů (neuzemněných).

# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky

Všechny výstupní koncové hodnoty lze dodatečně snížit prostřednictvím programovacího software. Zhorší se však třída přesnosti.

Koncové hodnoty analogových výstupů se dají dodatečně změnit i hardwarově. Je rovněž možná změna z proudového výstupu na napěťový nebo naopak. K tomu se musí na plošném spoji výstupu změnit odpory. Koncová hodnota proudových a napěťových výstupů se nastavuje hodnotou odporu, již lze realizovat paralelním zapojením dvou odporů (zvýšená přesnost). Oba odopy se vždy volí tak, aby se minimalizovala absolutní chyba. V každém případě je po změně nutno výstup znova ocejchovat pomocí programovacího software. Viz návod k obsluze. **Pozor:** **Při zásahu do přístroje zaniká nárok na záruku!**

### Impulsní výstup - elektroměr, výstup mezní hodnoty

Impulsní výstupy odpovídají DIN 43 864. Šířka impulsů není programovatelná a nelze ji změnit ani hardwarově.

Druh výstupu: otevřený kolektor


Počet impulsů: viz tab. „Dodávané varianty“

Doba trvání impulsu:  $\geq 100$  ms

Interval mezi impulsy:  $\geq 100$  ms

Externí napájení: 8 ... 40 V

Výstupní proud: ON 10 ... 27 mA  
OFF  $\leq 2$  mA



### Referenční podmínky

Teploplota okolí:  $+23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$

Doba náběhu: 30 min. podle DIN EN 60 688, oddíl 4.3, tab. 2

Vstupní veličina: jmenovitý rozsah použití

Napájení:  $H = H_n + 1\%$

KoeTcient činného/jalového výkonu:  $\cos \varphi = 1$  příp.  $\sin \varphi = 1$

Frekvence: 50 ... 60 Hz, 16 2/3 Hz

Tvar křivky: sinus, součinitel tvaru 1,1107

Výstupní zátěž: při výstupní veličině stejnosměrný proud:

$$R_n = (7,5 \text{ V} / Y_2) \pm 1\%$$

Při výstupní veličině stejnosměrné napětí:

$$R_n = (Y_2 / 1\text{mA}) \pm 1\%$$

Ostatní: DIN EN 60 688

### Přenosové vlastnosti

Třída přesnosti: (vztažná hodnota je koncová hodnota  $Y_2$ )


Měřená veličina	Podmínka	Třída přesnosti
<b>Sít:</b> činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon	$0,5 \leq X_2/S_r \leq 1,5$ $0,3 \leq X_2/S_r < 0,5$	0,25 c 0,5 c
<b>Fáze:</b> činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon	$0,167 \leq X_2/S_r \leq 0,5$ $0,1 \leq X_2/S_r < 0,167$	0,25 c 0,5 c
Účiník, koeTcient činného výkonu, koeTcient jalového výkonu	$0,5S_r \leq S \leq 1,5S_r$ , $(X_2 - X_0) = 2$ $0,5S_r \leq S \leq 1,5S_r$ , $1 \leq (X_2 - X_0) < 2$ $0,5S_r \leq S \leq 1,5S_r$ , $0,5 \leq (X_2 - X_0) < 1$ $0,1S_r \leq S \leq 0,5S_r$ , $(X_2 - X_0) = 2$ $0,1S_r \leq S < 0,5S_r$ , $1 \leq (X_2 - X_0) < 2$ $0,1S_r \leq S < 0,5S_r$ , $0,5 \leq (X_2 - X_0) < 1$	0,25 c 0,5 c 1,0 c 0,5 c 1,0 c 2,0 c
Střidavé napětí	$0,1U_r \leq U \leq 1,2U_r$	0,25 c
Střidavý proud/střední hodnoty proudu	$0,1I_r \leq I \leq 1,5I_r$	0,25 c
Frekvence sítě	$0,1U_r \leq U \leq 1,2U_r$ příp. $0,1I_r \leq I \leq 1,5I_r$	$0,15 + 0,03$ c ( $F_N = 50 \dots 60$ Hz) $0,15 + 0,1$ c ( $F_N = 16 2/3$ Hz)
Impuls	dle IEC 1036 $0,1I_r \leq I \leq 1,5I_r$	1,0

Doba měřicího cyklu: asi 0,25 až 0,5 s při 50 Hz,  
dle měřené veličiny a naprogramování

Časová konstanta: 1 ... 2 doby měřicího cyklu

KoeTcient c (platí větší hodnota):

Lineární charakteristika:	$c = (1 - Y_0/Y_2) / (1 - X_0/X_2)$ nebo $c = 1$
X <sub>0</sub> ≤ X ≤ X <sub>1</sub>	$c = (Y_1 - Y_0)/(X_1 - X_0) \cdot X_2/Y_2$ nebo $c = 1$
X <sub>1</sub> ≤ X ≤ X <sub>2</sub>	$c = (1 - Y_1/Y_2)/(1 - X_1/X_2)$ nebo $c = 1$



Obr. 3. Příklady možností nastavení u lineární charakteristiky.

Obr. 4. Příklady možností nastavení u lomené charakteristiky.

### Ovlivňující veličiny a chyby způsobené jejich vlivem

Dle DIN IEC 688

#### Elektrická bezpečnost

Bezpečnostní třída: II

Stupeň krytí: IP 40, pouzdro

IP 20, připojovací svorky

Přepěťová kategorie: III

Jmenovité nejvyšší trvale přípustné napětí:

napěťový vstup:	AC 400 V
proudový vstup:	AC 400 V
výstup:	DC 40 V
napájení:	AC 400 V
	DC 230 V

Odolnost proti napěťovým rázům:

5 kV; 1,2 / 50  $\mu$ S; 0,5 Ws

Zkušební napětí:

50 Hz, 1 min podle DIN EN 61010-1  
5550 V, vstupy proti všem ostatním obvodům a proti pouzdru  
3250 V, vstupy proti všemu ostatnímu  
3700 V, napájení proti výstupu a SCI a proti pouzdru  
490 V, výstupy a SCI proti sobě a proti pouzdru

#### Napájení

Střídavé napětí:

100, 110, 230, 400, 500 nebo 693 V,  
 $\pm 10\%$ , 45 až 65 Hz  
příkon asi 10 VA

Univerzální zdroj (DC a 50 ... 60 Hz)

Tabulka 1: Jmenovitá napětí a tolerance


Jmenovité napětí $U_N$	Tolerance
24 ... 60 V DC/AC	DC - 15 ... + 33%
85 ... 230 V DC/AC	AC $\pm 10\%$

Příkon:  $\leq 9 \text{ W resp. } \leq 10 \text{ VA}$

#### Programovací přípoj převodníku

Rozhraní: RS 232 C

Konektor DSUB: 9-pólový



Rozhraní je galvanicky oddělené od všech ostatních obvodů.

#### Montážní údaje

Konstrukční provedení: pouzdro T24, rozměry viz odstavec «Rozměrové výkresy»

Materiál pouzdra:

Lexan 940 (polykarbonát), třída hořlavosti V-0 dle UL 94, samozhášivý, neskapávající, neobsahuje halogeny

Montáž:

západkové upevnění na lištu (35 x 15 mm nebo 35 x 7,5 mm) dle EN 50 022 nebo

s vysunutými příchytkami pro přímou montáž na stěnu pomocí šroubů libovolná

Provozní poloha:

se síťovým transformátorem asi 1,1 kg s univerzálním zdrojem asi 0,7 kg

#### Přípojné svorky

Připojovací prvek:

šroubové svorky s nepřímým sevřením drátu

Přípustný průřez

připojovacích vodičů:  $\leq 4,0 \text{ mm}^2$  celistvý drát nebo  $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$  lanko

#### Okolní prostředí

Klimatické odolnost: klimatická třída 3 dle VDI/VDE 3540

Provozní teplota:  $-10 \text{ až } +55^\circ\text{C}$

Skladovací teplota:  $-40 \text{ až } +85^\circ\text{C}$

Relativní vlhkost vzduchu v roční průměru:

$\leq 75\%$

# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky

**Tabulka 2: Dodávané varianty SINEAX DME 424 s 2 analogovými a 4 impulsními výstupy**

Kritérium výběru / varianty	Značení
<b>1. Konstrukční provedení</b> Pouzdro T24 pro montáž na lištu a na stěnu	424-1
<b>2. Jmenovitá frekvence</b> 1) 50 Hz (60 Hz možné bez přídavné chyby, 16 2/3 Hz s přídavnou chybou 1,25 c) 2) 60 Hz (50 Hz možné bez přídavné chyby, 16 2/3 Hz s přídavnou chybou 1,25 c) 3) 16 2/3 Hz (nelze přaprogramovat uživatelem, 50/60 Hz možné, ale s přídavnou chybou 1,25 c)	1 2 3
<b>3. Napájení</b> 1) DC/AC 24 ... 60 V 2) DC/AC 85 ... 230	7 8
<b>4. Napájení</b> 1) Externí (standardně) 2) Interní z napěťového vstupu Řádek 2: Nelze kombinovat s jmenovitou frekvencí 16 2/3 Hz a značením A12 / A15 / A 16 (viz tabulka 6) Pozor: Zvolené napájecí napětí musí souhlasit se vstupním napětím (tabulka 6)	1 2
<b>5. Koncová hodnota výstupního signálu, výstup A</b> 1) Výstup A, Y2 = 20 mA (standardně) 9) Výstup A, Y2 [mA] Z) Výstup A, Y2 [V] Řádek 9: koncová hodnota proudu Y2 [mA] 1 až 20 Řádek Z: koncová hodnota napětí Y2 [V] 1 až 10	1 9 Z
<b>6. Koncová hodnota výstupního signálu, výstup B</b> 1) Výstup B, Y2 = 20 mA (standardně) 9) Výstup B, Y2 [mA] Z) Výstup B, Y2 [V]	1 9 Z
<b>7. Zkušební protokol</b> 0) Ne 1) Ano	0 1
<b>8. Naprogramování</b> 0) Základní konfigurace (není možné s interním napájením) 9) Naprogramován podle zadání Řádek 9: Nezbytnou součástí objednávky jsou všechny údaje o naprogramování vstupů a výstupů.	0 9

### Tabulka 3: SINEAX DME 442 základní konfigurace (4 analogové a 2 impulsní výstupy)

U následujících 2 variant převodníku, které jsou v provedení se **základním** naprogramováním, stačí uvést objednací číslo:

Kódové značení / základní konfigurace	Značení	Obj. číslo
Konstrukční provedení:	pouzdro T24 pro montáž na lištu a na stěnu	442 - 1
Jmenovitá frekvence:	50 Hz (60 Hz přípustné bez přídavné chyby, přeprogramování uživatelem na 16 2/3 Hz možné, ale s přídavnou chybou 1,25 c)	1
<b>Napájení:</b>	<b>24 ... 60 V DC/AC</b> <b>85 ... 230 V DC/AC</b>	<b>7</b> <b>8</b>
Napájení:	externí (standardně)	1
Koncová hodnota výstupního signálu, výstup A:	Y2 = 20 mA	1
Koncová hodnota výstupního signálu, výstup B:	Y2 = 20 mA	1
Koncová hodnota výstupního signálu, výstup C:	Y2 = 20 mA	1
Koncová hodnota výstupního signálu, výstup D:	Y2 = 20 mA	1
Zkušební protokol:	Ne	0
Naprogramování	základní	0
Srovnej s tabulkou 5: „Dodávané varianty SINEAX DME 442 se 4 analogovými a 2 impulsními výstupy“		
<b>Základní naprogramování</b>		
Typ sítě:	čtyřvodičová trojfázová nerovnoměrně zatížená síť	A44
Vstupní napětí:	jmenovitá hodnota Ur = 100 V	U21
Vstupní proud:	jmenovitá hodnota Ir = 2 A bez uvedení primárních hodnot	V2 W0
Měřená veličina výstup A: Výstupní veličina výstup A:	P1; X0 = 115,47 W; X2 = 115,47 W <b>stejnosměrný proud Y0 = -20 mA; Y2 = 20 mA</b> lineární charakteristika standardní omezení	AA913 AB91 AC01 AD01
Měřená veličina výstup B: Výstupní veličina výstup B:	P2; X0 = -115,47 W; X2 = 115,47 W <b>stejnosměrný proud Y0 = -20 mA; Y2 = 20 mA</b> lineární charakteristika standardní omezení	BA914 BB91 BC01 BD01
Měřená veličina výstup C: Výstupní veličina výstup C:	P3; X0 = 115,47 W; X2 = 115,47 W <b>stejnosměrný proud Y0 = -20 mA; Y2 = 20 mA</b> lineární charakteristika standardní omezení	CA915 CB91 CC01 CD01
Měřená veličina výstup D: Výstupní veličina výstup D:	P; X0 = -346,41 W; X2 = 346,41 W <b>stejnosměrný proud Y0 = -20 mA; Y2 = 20 mA</b> lineární charakteristika standardní omezení	DA912 DB91 DC01 DD01
Měřená veličina výstup G:	mezní hodnota P1; XI = 115,47 W výstup ZAP, je-li X > XI minimální zpoždění sepnutí	GA913 GB01 GC01
Měřená veličina výstup H:	mezní hodnota I1; XI = 2 A výstup ZAP, je-li X > XI minimální zpoždění sepnutí	HA909 HB01 HC01

Jiné varianty objednávejte prosím s úplným značením 442-1... .... podle «Tabulka 4: Dodávané varianty SINEAX DME 442».

# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky

**Tabulka 4: Dodávané varianty SINEAX DME 442 se 4 analogovými a 2 impulsními výstupy**  
(viz též Tabulka 3: Základní konfigurace)

Kritérium výběru / varianty	Značení
<b>1. Konstrukční provedení</b> Pouzdro T24 pro montáž na lištu a na stěnu	442 - 1
<b>2. Jmenovitá frekvence</b> 1) 50 Hz (60 Hz možné bez přídavné chyby, 16 2/3 Hz s přídavnou chybou 1,25 c) 2) 60 Hz (50 Hz možné bez přídavné chyby, 16 2/3 Hz s přídavnou chybou 1,25 c) 3) 16 2/3 Hz (nelze přaprogramovat uživatelem, 50/60 Hz možné, ale s přídavnou chybou 1,25 c)	1 2 3
<b>3. Napájení</b> 1) DC/AC 24 ... 60 V 2) DC/AC 85 ... 230	7 8
<b>4. Napájení, připojení</b> 1) Externí připojení (standardně) 2) Interní připojení z napěťového vstupu Řádek 2: Nelze kombinovat s jmenovitou frekvencí 16 2/3 Hz a značením A12 / A15 / A 16 (viz tabulka 6) Pozor: Zvolené napájecí napětí musí souhlasit se vstupním napětím (tabulka 6)	1 2
<b>5. Koncová hodnota výstupního signálu, výstup A</b> 1) Výstup A, Y2 = 20 mA (standardně) 9) Výstup A, Y2 [mA] Z) Výstup A, Y2 [V] Řádek 9: koncová hodnota proudu Y2 [mA] 1 až 20 Řádek Z: koncová hodnota napětí Y2 [V] 1 až 10	1 9 Z
<b>6. Koncová hodnota výstupního signálu, výstup B</b> 1) Výstup B, Y2 = 20 mA (standardně) 9) Výstup B, Y2 [mA] Z) Výstup B, Y2 [V]	1 9 Z
<b>7. Koncová hodnota výstupního signálu, výstup C</b> 1) Výstup C, Y2 = 20 mA (standardně) 9) Výstup C, Y2 [mA] Z) Výstup C, Y2 [V]	1 9 Z
<b>8. Koncová hodnota výstupního signálu, výstup D</b> 1) Výstup D, Y2 = 20 mA (standardně) 9) Výstup D, Y2 [mA] Z) Výstup D, Y2 [V]	1 9 Z
<b>9. Zkušební protokol</b> 0) Ne 1) Ano	0 1
<b>10. Naprogramování</b> 0) Základní konfigurace (není možné s interním napájením) 9) Naprogramování podle zadání	0 9
Řádek 9: Nezbytnou součástí objednávky jsou všechny údaje o naprogramování vstupů a výstupů.	

## Tabulka 5: Dodávané varianty DME 424 a 442

Kritérium výběru / varianty	A11 ... A16	Značení A34	Značení A24 / A44
<b>1. Použití</b>			
Jednofázová střídavá síť	A11	-	-
3-vodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť, umělé zapojení U: L1-L2, I: L1 <sup>*</sup>	A12	-	-
3-vodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť	A13	-	-
4-vodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť	A14	-	-
3-vodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť, umělé zapojení U: L3-L1, I: L1 <sup>*</sup>	A15	-	-
3-vodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť, umělé zapojení U: L2-L3, I: L1 <sup>*</sup>	A16	-	-
3-vodičová trojfázová nerovnoměrně zatížená síť (Aron)	-	A34	-
4-vodičová trojfázová nerovnoměrně zatížená síť	-	-	A44
4-vodičová trojfázová nerovnoměrně zatížená síť, Open-Y	-	-	A24
<b>2. Vstupní napětí</b>			
Jmenovitá hodnota Ur = 57,7 V	U01	-	-
Jmenovitá hodnota Ur = 63,5 V	U02	-	-
Jmenovitá hodnota Ur = 100 V	U03	-	-
Jmenovitá hodnota Ur = 110 V	U04	-	-
Jmenovitá hodnota Ur = 120 V	U05	-	-
Jmenovitá hodnota Ur = 230 V	U06	-	-
Jmenovitá hodnota Ur [V]	U91	-	-
Jmenovitá hodnota Ur = 100 V	U21	U21	U21
Jmenovitá hodnota Ur = 110 V	U22	U22	U22
Jmenovitá hodnota Ur = 115 V	U23	U23	U23
Jmenovitá hodnota Ur = 120 V	U24	U24	U24
Jmenovitá hodnota Ur = 400 V	U25	U25	U25
Jmenovitá hodnota Ur = 500 V	U26	U26	U26
Jmenovitá hodnota Ur [V]	U93	U93	U93
Řádky U01 až U06: Jen pro jednofázovou střídavou síť nebo rovnoměrně zatíženou 4-vodičovou trojfázovou síť			
Řádek U91: Ur [V] 57 až 400			
Řádek U93: Ur [V] 100 až 693			
<b>3. Vstupní proud</b>			
Jmenovitá hodnota Ir = 1 A	V1	V1	V1
Jmenovitá hodnota Ir = 2 A	V2	V2	V2
Jmenovitá hodnota Ir = 5 A	V3	V3	V3
Jmenovitá hodnota Ir 1 až 6 [A]	V9	V9	V9
<b>4. Údaje o primáru (převodní transformátory)</b>			
Bez uvedení primárních hodnot	W0	W0	W0
CT = A / A VT = kV / V	W9	W9	W9
Řádek W9: Uveďte převod transformátorů primár/sekundár, např. 1000/5 A; 33 kV/110 V			

\* základní přesnost 0,5 c

# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky

Kritérium výběru / varianty				Značení		
				A11 ... A16	A34	A24 / A44
<b>5. Měřená veličina, výstup A</b>						
Neobsazeno				AA000	AA000	AA000
	Počáteční hodnota X0	Koncová hodnota X2				
U Síť	X0 = 0	X2 = Ur <sup>*</sup>		AA001	-	-
U12 L1 - L2	X0 = 0	X2 = Ur <sup>*</sup>		-	AA001	AA001
U Síť	0 ≤ X0 ≤ 0,9 . X2	0,8 . Ur ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur <sup>*</sup>		AA901	-	-
U1N L1 - N	0 ≤ X0 ≤ 0,9 . X2	0,8 . Ur/√3 ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur/√3 <sup>*</sup>		-	-	AA902
U2N L2 - N	0 ≤ X0 ≤ 0,9 . X2	0,8 . Ur/√3 ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur/√3 <sup>*</sup>		-	-	AA903
U3N L3 - N	0 ≤ X0 ≤ 0,9 . X2	0,8 . Ur/√3 ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur/√3 <sup>*</sup>		-	-	AA904
U12 L1 - L2	0 ≤ X0 ≤ 0,9 . X2	0,8 . Ur ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur <sup>*</sup>		-	AA905	AA905
U23 L2 - L3	0 ≤ X0 ≤ 0,9 . X2	0,8 . Ur ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur <sup>*</sup>		-	AA906	AA906
U31 L3 - L1	0 ≤ X0 ≤ 0,9 . X2	0,8 . Ur ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur <sup>*</sup>		-	AA907	AA907
I Síť	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		AA908	-	-
I1 L1	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA909	AA909
I2 L2	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA910	AA910
I3 L3	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA911	AA911
P Síť	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,3 ≤ X2 / Sr ≤ 1,5		AA912	AA912	AA912
P1 L1	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA913
P2 L2	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA914
P3 L3	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA915
Q Síť	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,3 ≤ X2 / Sr ≤ 1,5		AA916	AA916	AA916
Q1 L1	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA917
Q2 L2	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA918
Q3 L3	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA919
PF Síť	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		AA920	AA920	AA920
PF1 L1	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA921
PF2 L2	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA922
PF3 L3	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA923
QF Síť	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		AA924	AA924	AA924
QF1 L1	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA925
QF2 L2	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA926
QF3 L3	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA927
F	15,3 Hz ≤ X0 ≤ X2 - 1 Hz	X0 + 1 Hz ≤ X2 ≤ 65 Hz		AA928	AA928	AA928
S Síť	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,3 ≤ X2 / Sr ≤ 1,5		AA929	AA929	AA929
S1 L1	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA930
S2 L2	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA931
S3 L3	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,1 ≤ X2 / Sr ≤ 0,5		-	-	AA932
IM Síť	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA933	AA933
IMS Síť	-X2 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA934	AA934
LF Síť	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		AA935	AA935	AA935
LF1 L1	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA936
LF2 L2	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA937
LF3 L3	-1 ≤ X0 ≤ (X2 - 0,5)	0 ≤ X2 ≤ 1		-	-	AA938
IB Síť	X0 = 0    1 ≤ IBT ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		AA939	-	-
IB1 L1	X0 = 0    1 ≤ IBT ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA940	AA940
IB2 L2	X0 = 0    1 ≤ IBT ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA941	AA941
IB3 L3	X0 = 0    1 ≤ IBT ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA942	AA942
BS Síť	X0 = 0    1 ≤ BST ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		AA943	-	-
BS1 L1	X0 = 0    1 ≤ BST ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA944	AA944
BS2 L2	X0 = 0    1 ≤ BST ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA945	AA945
BS3 L3	X0 = 0    1 ≤ BST ≤ 30min	0,5 . Ir ≤ X2 ≤ 1,5 . Ir		-	AA946	AA946
UM Síť	0 ≤ X0 ≤ 0,8 . X2	0,8 . Ur ≤ X2 ≤ 1,2 . Ur <sup>*</sup>		-	-	AA947

\* Při použití napájení z napěťového vstupu převodník funguje v rozsahu  $U = 0,8 \text{ Ur} \dots 1,2 \text{ Ur}$ , přesnost je zaručena pouze v rozsahu  $U = 0,9 \text{ Ur} \dots 1,1 \text{ Ur}$ .

Kritérium výběru / varianty	A11 ... A16	Značení A34	A24 / A44
<b>6. Výstupní veličina, výstup A</b>  Počáteční hodnota Y0 Koncová hodnota Y2 Stejnosměrný proud Y0 = 0 Y2 = 20 mA -Y2 ≤ Y0 ≤ 0,2 . Y2 1 mA ≤ Y2 ≤ 20 mA Stejnosměrné napětí -Y2 ≤ Y0 ≤ 0,2 . Y2 1 V ≤ Y2 ≤ 10 V	AB01 AB91 AB92	AB01 AB91 AB92	AB01 AB91 AB92
<b>7. Charakteristika, výstup A</b>  Lineární Lomená (X0 + 0,015 . X2) ≤ X1 ≤ 0,985 . X2 Y0 ≤ Y1 ≤ Y2	AC01 AC91	AC01 AC91	AC01 AC91
<b>8. Omezení, výstup A</b>  Standardní Ymin = Y0 - 0,25 . Y2 Ymax = 1,25 . Y2 (Y0 - 0,25 Y2) ≤ Ymin ≤ Y0 Y2 ≤ Ymax ≤ 1,25 . Y2	AD01 AD91	AD01 AD91	AD01 AD91
<b>9. Měřená veličina, výstup B</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem B	BA ...	BA ...	BA ...
<b>10. Výstupní veličina, výstup B</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem B	BB ...	BB ...	BB ...
<b>11. Charakteristika, výstup B</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem B	BC ...	BC ...	BC ...
<b>12. Omezení, výstup B</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem B	BD ...	BD ...	BD ...
<b>Pouze pro typ DME 442</b>			
<b>13. Měřená veličina, výstup C</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem C	CA ...	CA ...	CA ...
<b>14. Výstupní veličina, výstup C</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem C	CB ...	CB ...	CB ...
<b>15. Charakteristika, výstup C</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem C	CC ...	CC ...	CC ...
<b>16. Omezení, výstup C</b>  Jako výstup A, značení však začínají písmenem C	CD ...	CD ...	CD ...

# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky

Kritérium výběru / varianty	A11 ... A16	Značení A34	A24 / A44
<b>Pouze pro typ DME 442</b>			
<b>17. Měřená veličina, výstup D</b>			
Jako výstup A, značení však začínají písmenem D	DA ...	DA ...	DA ...
<b>18. Výstupní veličina, výstup D</b>			
Jako výstup A, značení však začínají písmenem D	DB ...	DB ...	DB ...
<b>19. Charakteristika, výstup D</b>			
Jako výstup A, značení však začínají písmenem D	DC ...	DC ...	DC ...
<b>20. Omezení, výstup D</b>			
Jako výstup A, značení však začínají písmenem D	DD ...	DD ...	DD ...
<b>Pouze pro typ DME 424</b>			
<b>21. Měřená veličina, výstup E</b>			
Nenaprogramováno	EA000	EA000	EA000
Impuls X0 = 0 Y0 = 0			
I Síť 0,1 ≤ Xi ≤ (4800 . 1 A / Ir)	[Imp / Ah]	EA950	-
I1 L1 0,1 ≤ Xi ≤ (4800 . 1 A / Ir)	[Imp / Ah]	-	EA951
I2 L2 0,1 ≤ Xi ≤ (4800 . 1 A / Ir)	[Imp / Ah]	-	EA952
I3 L3 0,1 ≤ Xi ≤ (4800 . 1 A / Ir)	[Imp / Ah]	-	EA953
S Síť 0,1 ≤ Xi ≤ (4000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVAh]	EA954	EA954
I1 L1 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVAh]	-	EA955
I2 L2 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVAh]	-	EA956
I3 L3 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVAh]	-	EA957
P Síť (odběr) 0,1 ≤ Xi ≤ (4000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	EA958	EA958
P1 L1 (odběr) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	-	EA959
P2 L2 (odběr) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	-	EA960
P3 L3 (odběr) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	-	EA961
Q Síť (ind.) 0,1 ≤ Xi ≤ (4000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	EA962	EA962
Q1 L1 (ind.) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	-	EA963
Q2 L2 (ind.) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	-	EA964
Q3 L3 (ind.) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	-	EA965
P Síť (dodávka) 0,1 ≤ Xi ≤ (4000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	EA966	EA966
P1 L1 (dodávka) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	-	EA967
P2 L2 (dodávka) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	-	EA968
P3 L3 (dodávka) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kWh]	-	EA969
Q Síť (kap.) 0,1 ≤ Xi ≤ (4000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	EA970	EA970
Q1 L1 (kap.) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	-	EA971
Q2 L2 (kap.) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	-	EA972
Q3 L3 (kap.) 0,3 ≤ Xi ≤ (12000 . 1 kVA / Sr)	[Imp / kVArh]	-	EA973

Kritérium výběru / varianty			Značení		
			A11 ... A16	A34	A24 / A44
<b>21. Měřená veličina, výstup E (pokračování)</b>					
<b>Mezní kontakt I</b>					
Mezní hodnota $X_I$					
U Sít $0,1 \leq X_I \leq 1,2 \cdot U_r$			EA901	-	-
U1N L1 - N $0,1 \leq X_I \leq 1,2 \cdot U_r/\sqrt{3}$			-	-	EA902
U2N L2 - N $0,1 \leq X_I \leq 1,2 \cdot U_r/\sqrt{3}$			-	-	EA903
U3N L3 - N $0,1 \leq X_I \leq 1,2 \cdot U_r/\sqrt{3}$			-	-	EA904
U12 L1 - L2 $0,1 \leq X_I \leq 1,2 \cdot U_r$			-	EA905	EA905
U23 L1 - L3 $0,1 \leq X_I \leq 1,2 \cdot U_r$			-	EA906	EA906
U31 L3 - L1 $0,1 \leq X_I \leq 1,2 \cdot U_r$			-	EA907	EA907
I Sít $0 \leq X_I \leq 1,5 \cdot I_r$			EA908	-	-
I1 L1 $0 \leq X_I \leq 1,5 \cdot I_r$			-	EA909	EA909
I2 L2 $0 \leq X_I \leq 1,5 \cdot I_r$			-	EA910	EA910
I3 L3 $0 \leq X_I \leq 1,5 \cdot I_r$			-	EA911	EA911
P Sít $-1,5 \leq X_I / S_r \leq 1,5$			EA912	EA912	EA912
P1 L1 $-0,5 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA913
P2 L2 $-0,5 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA914
P3 L3 $-0,5 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA915
Q Sít $-1,5 \leq X_I / S_r \leq 1,5$			EA916	EA916	EA916
Q1 L1 $-0,5 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA917
Q2 L2 $-0,5 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA918
Q3 L3 $-0,5 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA919
PF Sít $-1 \leq X_I \leq 1$			EA920	EA920	EA920
PF1 L1 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA921
PF2 L2 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA922
PF3 L3 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA923
QF Sít $-1 \leq X_I \leq 1$			EA924	EA924	EA924
QF1 L1 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA925
QF2 L2 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA926
QF3 L3 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA927
F $15,3 \text{ Hz} \leq X_I \leq 65 \text{ Hz}$			EA928	EA928	EA928
S Sít $0 \leq X_I$ EA929			/ $S_r \leq 1,5$	EA929	EA929
S1 L1 $0 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA930
S2 L2 $0 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA931
S3 L3 $0 \leq X_I / S_r \leq 0,5$			-	-	EA932
IM Sít $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA933	EA933
IMS Sít $-1,5 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA934	EA934
LF Sít $-1 \leq X_I \leq 1$			EA935	EA935	EA935
LF1 L1 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA936
LF2 L2 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA937
LF3 L3 $-1 \leq X_I \leq 1$			-	-	EA938
IB Sít $1 \leq I_B T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			EA939	-	-
IB1 L1 $1 \leq I_B T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA940	EA940
IB2 L2 $1 \leq I_B T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA941	EA941
IB3 L3 $1 \leq I_B T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA942	EA942
BS Sít $1 \leq B_S T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			EA943	-	-
BS1 L1 $1 \leq B_S T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA944	EA944
BS2 L2 $1 \leq B_S T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA945	EA945
BS3 L3 $1 \leq B_S T \leq 30 \text{ min}$ $0 \leq X_I / I_r \leq 1,5$			-	EA946	EA946
UM Sít $0 \leq X_I \leq 1,2 U_r$			-	-	EA947

# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky

Kritérium výběru / varianty	A11 ... A16	Značení A34	A24 / A44
<b>22. Výstupní veličina, výstup E</b> (pouze u EA901 ... EA947) ZAP, je-li VYP, je-li X1 > X1 X1 < X1 X1 < X1 X1 > X1	EB01 EB02	EB01 EB02	EB01 EB02
<b>23. Zpoždění sepnutí, výstup E</b> (pouze u EA901 ... EA947) Minimálně 1 ≤ Y Del ≤ 30 s	EC01 EC91	EC01 EC91	EC01 EC91
<b>Pouze pro typ DME 424</b>			
<b>24. Měřená veličina, výstup F</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem F	FA ..	FA ..	FA ..
<b>25. Výstupní veličina, výstup F</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem F	FB ..	FB ..	FB ..
<b>26. Zpoždění sepnutí , výstup F</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem F	FC ..	FC ..	FC ..
<b>Pro typy DME 424 a 442</b>			
<b>27. Měřená veličina, výstup G</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem G	GA ..	GA ..	GA ..
<b>28. Výstupní veličina, výstup G</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem G	GB ..	GB ..	GB ..
<b>29. Zpoždění sepnutí, výstup G</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem G	GC ..	GC ..	GC ..
<b>Pro typy DME 424 a 442</b>			
<b>30. Měřená veličina, výstup H</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem H	HA ..	HA ..	HA ..
<b>31. Výstupní veličina, výstup H</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem H	HB ..	HB ..	HB ..
<b>32.Zpoždění sepnutí , výstup H</b> Jako výstup E, značení však začínají písmenem H	HC ..	HC ..	HC ..



Poznámka: Sepnutí výstupů G a H lze vázat až na 3 mezní hodnoty a vzájemně je svázat logickými operacemi AND / OR. To je ovšem možné pouze prostřednictvím programovacího software.

## Zapojení svorek

Funkce		Svorky
Měřící vstup	AC proud	L1 1/3 L2 4/6 L3 7/9
	AC napětí	L1 2 L2 5 L3 8 N 11
Výstup	Analogový	Impulsní
	A	+ 15 - 16
	B	+ 17 - 18
	C	E + 19 - 20
	D	F + 21 - 22 G + 23 - 24 H + 25 - 26
Napájení	AC	~ 13 ~ 14
	DC	+ 13 - 14










Pokud má převodník interní napájení, je energie odebírána následovně:











Druh měření	Svorky
Jednofázová síť	2 / 11 (L1 - N)
Čtyřvodičová třífázová rovnoměrné zatížená síť	2 / 11 (L1 - N)
Všechna ostatní (s výjimkou A15/A16/A24)	2 / 5 (L1 - L2)



# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky

Připojení převodníku k síti																
Druh měření	Zapojení svorek															
<b>Třivodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť</b> I: L1	   <p>Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proudový transformátor</th> <th>Svorky</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1    3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1    3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> </tbody> </table>	Proudový transformátor	Svorky	2	5	8	L2	1    3	L2	L3	L1	L3	1    3	L3	L1	L2
Proudový transformátor	Svorky	2	5	8												
L2	1    3	L2	L3	L1												
L3	1    3	L3	L1	L2												
<b>Třivodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť</b> Umělé zapojení U: L1 – L2 I: L1	   <p>Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proudový transformátor</th> <th>Svorky</th> <th>2</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1    3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1    3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> </tbody> </table>	Proudový transformátor	Svorky	2	5	L2	1    3	L2	L3	L3	1    3	L3	L1			
Proudový transformátor	Svorky	2	5													
L2	1    3	L2	L3													
L3	1    3	L3	L1													
<b>Třivodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť</b> Umělé zapojení U: L3 – L1 I: L1	   <p>Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proudový transformátor</th> <th>Svorky</th> <th>8</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1    3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1    3</td> <td>L2</td> <td>L3</td> </tr> </tbody> </table>	Proudový transformátor	Svorky	8	2	L2	1    3	L1	L2	L3	1    3	L2	L3			
Proudový transformátor	Svorky	8	2													
L2	1    3	L1	L2													
L3	1    3	L2	L3													


Připojení převodníku k síti													
Druh měření	Zapojení svorek												
<b>Třívodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť</b> Umělé zapojení U: L2 – L3 I: L1	  												
Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proudový transformátor</th> <th>Svorky</th> <th>5</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1    3</td> <td>L3</td> <td>L1</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1    3</td> <td>L1</td> <td>L2</td> </tr> </tbody> </table>	Proudový transformátor	Svorky	5	8	L2	1    3	L3	L1	L3	1    3	L1	L2
Proudový transformátor	Svorky	5	8										
L2	1    3	L3	L1										
L3	1    3	L1	L2										
<b>Čtyřodičová trojfázová rovnoměrně zatížená síť</b> I: L1	  												
Při měření proudu ve fázi L2 příp. L3 proveďte připojení napětí podle následující tabulky:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proudový transformátor</th> <th>Svorky</th> <th>2</th> <th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2</td> <td>1    3</td> <td>L2</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>1    3</td> <td>L3</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>	Proudový transformátor	Svorky	2	11	L2	1    3	L2	N	L3	1    3	L3	N
Proudový transformátor	Svorky	2	11										
L2	1    3	L2	N										
L3	1    3	L3	N										
<b>Třívodičová trojfázová nerovnoměrně zatížená síť</b>	   												

# SINEAX DME 424/442

## Programovatelné multipřevodníky


Připojení převodníku k síti	
Druh měření	Zapojení svorek
<b>Čtyřvodičová trojfázová nerovnoměrně zatížená síť</b>	 
<b>Čtyřvodičová trojfázová nerovnoměrně zatížená síť, zapojení Open-Y</b>	 <p>3 jednopólově izolované napěťové transformátory ve VN síti</p>

### Rozlišení PF, QF a LF




Obr. 5. Koefficient činného výkonu PF, koefficient jalového výkonu QF, účiník LF

## Rozměrové výkresy



Obr. 6. SINEAX DME 424/442 v pouzdru **T24** upevněný na liště (35 x 15 mm nebo 35 x 7,5 mm, dle EN 50 022).



Obr. 7. SINEAX DME 424/442 v pouzdru **T24** s vysunutými přechytkami pro přímou montáž na stěnu.

## Tabulka 6: Příslušenství

(není součástí dodávky převodníku)

Popis	Obj. číslo
<b>Programovací kabel</b>	980 179
<b>PC software DME 4</b> (v německém, anglickém, francouzském, italském a holandském jazyce, na CD) Ke stažení bezplatně na <a href="http://www.camillebauer.com">www.camillebauer.com</a>	146 557